



FICHA TECNICA

CEMENTO DE APARAR

Fabricante:

Industrias Químicas Cuber S.R.L
Rio Amazonas 5805. Virrey del Pino. Buenos Aires. Argentina
Tel.: 011-4482-7103/5503. 02202-490550

Información en caso de urgencia:

Centro nacional de Intoxicaciones: Hospital Posadas 011-4658-7777. En Córdoba 0351-421-5400. En Rosario 0341-448-0202. En La Plata 0221-451-5555

SECCIÓN I - IDENTIFICACIÓN

Nombre genérico de los productos	Cemento de Aparar
Familia Química	Caucho natural en Solución
Aplicación	Adhesivo para Aparar/Armar

SECCIÓN II - INGREDIENTES GENERALES

Solventes Alifáticos
Solventes aromáticos
Caucho Natural
Resinas

SECCIÓN III - PROPIEDADES GENERALES

Aspecto	Líquido Viscoso
Olor	Característico
Sólidos	9 – 11%
Viscosidad	9000 – 12000 cps
Peso Específico	0,700 – 0,710 gr/ml
Solubilidad	En Solventes aromáticos y alifáticos.

Industrias Químicas Cuber S.R.L

Amazonas 5791(ex Loeffler 5808)Virrey del Pino (1763), Bs. As. Tel: 11-2457-0603
administracion@quimicacuber.com.ar

SECCIÓN IV – DATOS DE INFLAMABILIDAD

Los productos son inflamables de 1^{era} categoría. -

Medios de extinción: Dióxido de carbono – polvos químicos – espuma – agua pulverizada. -

Productos de descomposición: Monóxido de carbono si la combustión es incompleta. -

SECCIÓN VI – MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Cuando no se use mantenga los envases cerrados, no lo manipule ni almacene en sectores calurosos ni cerca de chispas ni llamas, también evítese los oxidantes fuertes.

Para manipular el o los productos recomendamos hacerlo en ambientes muy ventilados. -

SECCION VII - MEDIDAS DE PROTECCIÓN

a) Protección respiratoria Se requiere protección respiratoria a través de una ventilación natural o mecánica adecuada, de este modo se mantiene la concentración de solventes por debajo de los límites permitidos (LMP). -

b) Protección de manos De ser necesario se pueden utilizar guantes protectores que son químicamente resistentes a los ingredientes del producto. -

c) Ojos En caso de ser necesario se recomienda el uso de elementos de protección ocular. -

SECCION VIII – DATOS DE RIESGOS PARA LA SALUD

Efectos de sobreexposición:

Efectos ebriedad – narcóticos, problemas respiratorios. -

Primeros auxilios: Retirar a la persona de área afectada, ventilarla adecuadamente, en caso de ser necesaria proveer protección respiratoria y atención médica inmediata. -

Lavar salpicaduras en piel y ojos con abundante agua, requerir inmediata atención médica. -

SECCIÓN IX – PROCEDIMIENTO PARA DERRAMES – DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

Retirar o eliminar toda fuente de ignición, evitar inhalar los vapores, ventilar adecuadamente. -

Residuos del producto y/o envases que hubiesen contenido dichos productos deben disponerse dando cumplimiento a la legislación vigente sobre residuos peligrosos.

Industrias Químicas Cuber S.R.L.

Amazonas 5791(ex Loeffler 5808)Virrey del Pino (1763), Bs. As. Tel: 11-2457-0603

administracion@quimicacuber.com.ar